FICHE

Le devenir des églises



UNE ÉGLISE MANQUANT DE POSSIBILITÉS DE STATIONNEMENT

UN BÂTIMENT ACCESSIBLE ET ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

UNE NEF FACILE À AMÉNAGER

SPONVILLE ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

L'église Saint Maximin est un édifice en bon état technique et sanitaire, grâce à des travaux d'entretien. Il s'agit de trouver de nouveaux usages pour ce bâtiment peu utilisé. Simple et ayant l'avantage d'avoir une tour distincte de la nef, le volume principal pourrait se prêter à d'autres utilisations.

Imprimerie CD 54 - Septembre 2018

FICHE

Le devenir des églises

Le repère du village

ÉGLISE GRANGE

SPONVILLE

ÉGLISE SAINT-MAXIMIN

L'église Saint-Maximin est contenue dans un îlot au centre du village. L'église est asymétrique du fait de sa tour. Il y a peu de possibilités de stationnement public dans ce village aux larges usoirs.



ÉGLISE PAROISSIALE
XVIIIème et XIXème siècles
124 habitants

UN BÂTIMENT CLASSIQUE

Le bâtiment date de 1716 pour la nef. Le chœur a été revoûté au XIXème siècle.
L'église remplaçait l'ancienne église de Neulan qui desservait les deux paroisses de Sponville et Xonville.
Le bâtiment est bien entretenu et est en bon état.

APPROCHE URBAINE ET PAYSAGÈRE

Situation de l'église
La rue principale passe devant l'église(a). Il y a peu de possibilités de stationnement. Les usoirs sont plutôt larges (b) et fabriquent une trame urbaine peu dense. Le clocher est présent dans le paysage plat des alentours.

Présence de monument/bâti/cimetière
Sacristie accolée et monument aux morts (c) à côté.

Stationnement / Personne à mobilité réduite (PMR) existant
5 à 7 places dispersées / Non.

Bâtiment accessible PMR
Oui : le bâtiment est de plain-pied.

1. L'îlot central du village avec l'église

2. La façade très simple et le monument aux morts

Une église simple et discrète dans le village
L'église Saint Maximin s'inscrit dans un volume simple, plutôt discret dans le village. Comme le territoire alentour accuse un relief très léger, le clocher bas constitue le seul marqueur paysager.

PATRIMOINE ET HISTOIRE

Époques architecturales
L'église date de 1716. Le chœur a été revoûté d'ogive au XIXème siècle. L'église a été restaurée après 1918, mais il est difficile d'évaluer la part de la restauration, faute de document.

Documents d'urbanisme / protections
Pas de prescription particulière.

Mobilier / objets / peintures
Non classé : fonts baptismaux du XVIIème siècle, Christ en Croix du XVIIIème siècle.
Statues du XIXème siècle : Sainte-Vierge et évêque.
Trois peintures du XIXème siècle
Vitraux du XIXème siècle non signés.

3. Le volume simple et le chœur voûté d'ogives

4. Le Christ en Croix

5. Vitraux et mobilier

Une église-grange sur des fondations plus anciennes
L'église de Sponville est une église-grange classique ordinaire, avec des éléments antérieurs (la tour) et postérieurs (le chœur). Le mobilier est plutôt soigné et homogène.

APPROCHE TECHNIQUE ET SANITAIRE

Capacité d'accueil
160 personnes

Dimensions principales / Volume

Emprise au sol	311.06 m²
Largeur nef	10.10 m
Longueur nef	17.11 m
Hauteur nef	7.59 m
Surface nef	172.81 m²
Volume nef	11 266.95 m³

Travaux / Entretien
L'église a été entièrement rénovée dans les années 1990, puis mise aux normes électriques en 2005. Le clocher a été rénové au même moment. Entretien de 2 à 3 fois par an.

Matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, tuile, ardoise.

État technique
Bon état technique et sanitaire.

Chauffage / Électricité
Électrique radiant / Électricité aux normes.

6. La charpente a été vérifiée et rénovée. L'église ne présente plus de traces d'humidité intérieure

7. L'extérieur est aussi en bon état, avec un enduit intact. L'église est ventilée grâce à des grilles

Un bon état technique et sanitaire
L'église est en bon état technique et sanitaire et les anciennes infiltrations d'eau ont été arrêtées. L'église est ventilée.

USAGES ET FRÉQUENTATIONS ACTUELS

Usages cultuels actuels
L'église est ouverte pour des cérémonies 2 à 4 fois par an.

Usages autres
Aucun.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non, mais volonté municipale de faire évoluer les usages du bâtiment.

La volonté d'aller vers d'autres usages
Le bâtiment a fait l'objet d'investissements financiers et la volonté est d'aller vers de nouveaux usages.